

Conselheiro Lafaiete - Minas Gerais
Setembro 2012

MG-CL-SR_10_CPRM
Localização: Centro
UTM 23 K 625958 E 7715072 S



1



2



3



Data das imagens: 8/3/2011 2004

© 2012 MapLink/Tele Atlas
Image © 2012 DigitalGlobe
23 K 625962.37 m E 7715086.50 m S elev 960 m
Altitude do ponto de visão 2.11 km

Legenda

-  Delimitação do setor risco
-  Sentido da drenagem
-  Sentido dos processos erosivos
-  Processos erosivos



4

Descrição: Este polígono se encontra no centro de Conselheiro Lafaiete. Após chuva torrencial uma parte da pista cedeu e apareceram marcantes trincas. Existe uma obra no local com muro de contenção (Figura 1), após o incidente. O muro de contenção embarrigou (Figura 2). Moradores e comerciantes da região informaram que desde que a obra começou surgiram rachaduras nos prédios vizinhos (Figuras 2 e 3).

Tipologia do Processo: Processos erosivos, com risco de desabamento de prédios em função da instabilidade na pista.

Quantidade de imóveis em risco: Aprox. 6
Quantidade de pessoas em risco: Aprox. 30 pessoas

Sugestões de Intervenções

Obras de contenções adequadas;
Em caso de chuvas intensas, alerta e atenção máxima e eventuais remoções de emergência;
Maior fiscalização das obras no perímetro urbano.

EQUIPE TÉCNICA
Dario Peixoto (SUREG-GO)
Thiago Dutra (ERJ)
Geólogos - Pesquisadores em Geociências